




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 6454

Manutenção do acostamento da Av. Comendador Antonio Borin, do lado esquerdo de quem segue em direção ao Caxambu, desde defronte do número 5.763 até o acesso da Avenida Francisco Silvério Molinari.



Considerando que na Av. Comendador Antonio Borin, do lado esquerdo de quem segue em direção ao Caxambu, desde defronte do número 5.763 até o acesso da Avenida Francisco Silvério Molinari, não existem guias e calçadas, mas um acostamento para veículos;

Considerando que existem neste acostamento algumas caixas de galerias e/ou esgoto, cujas tampas estão danificadas oferecendo riscos aos usuários da referida via;

Considerando ainda a existência de inúmeros buracos neste acostamento que impedem a sua utilização e permitem o empoçamento de água, propiciando a criação de mosquitos, inclusive os que transmitem a dengue,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do acostamento no trecho acima citado.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA