




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 10619

Instalação de redutor de velocidade na Rua Moacir Lopes na altura do nº 480 (Jardim Caçula).



Considerando que na Rua Moacir Lopes, no bairro Jardim Caçula, os veículos trafegam em alta velocidade;

Considerando que os moradores sugerem a instalação de algum redutor de velocidade, especialmente, na altura do nº480,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para instalação de redutor de velocidade na via acima mencionada.

Sala das Sessões, em 02 de dezembro de 2014.

  
'Prof. RAFAEL PURGATO'