




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11.152

Reparo nas junções do viaduto Sperandio Pellicari (Viaduto da Duratex).



Considerando que as ferragens estão aparentes nas junções do asfalto do viaduto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo nas junções do viaduto Sperandio Pellicari (Viaduto da Duratex).

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.

ROBERTO CONDE ANDRADE