




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 11173

Elaboração e implantação de solução de engenharia para eliminação de poça recorrente na Rua Atílio Schiavi, altura do número 100 (Vila Angélica).



Considerando que há a formação de extensa poça no local, afetando toda a área indicada em anexo.

Considerando que quando o volume acumulado é muito grande, forma-se um caminho de água que se inicia na Rua Atílio Schiavi pela Rua Francisco Bonilha onde se encontra a boca de lobo mais próxima identificada no local, a uma distância aproximada de 100 metros do local da formação da poça.

Considerando ainda que parte da água acumulada se origina das operações de supermercado localizado na Rua Atílio Schiavi, o que muitas vezes ocasiona mau cheiro em toda a vizinhança.

Considerando que há também no local uma praça com uma quadra de areia que também acumula água em períodos de chuva e cujo sistema de drenagem contribui para a formação da poça recorrente na via pública.


Considerando ainda que os veículos que transitam pelas ruas Atílio Schiavi e Francisco Bonilha acabam espirrando água parada de mau cheiro nos pedestres que por ali transitam e carros estacionados.

Considerando que os problemas relatados, nesta indicação foram objeto das indicações ao Poder Executivo (IND. 8739/2014 e IND. 8740/2014 ambas de 12/08/2014) e de ofícios dirigidos a Secretaria Municipal de Obras e Secretaria Municipal de Serviços Públicos (OF. RRS 129/2014 e OF. RRS 132/2014 protocolados em 06/08/2014) e sem até a presente data nenhuma resposta ou solução para os problemas apresentados. Cópias dos documentos são apresentadas em anexo.

Outrossim sugerimos que a solução contemple a reconstrução e recapeamento adequado do piso para evitar o acúmulo de água, a criação de bocas de lobo e galerias para o correto escoamento de água no local, a reforma do sistema de drenagem da quadra de areia e o envolvimento do supermercado para que se evite a geração de efluentes em via pública.

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Elaboração e implantação de solução de engenharia para eliminação de poça recorrente na Rua Atílio Schiavi, altura do número 100, Vila Angélica

Sala das Sessões, em 19 de fevereiro de 2015.


ROGERIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo


Anexo 01/05 da Indicação nº 11173



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8.739

Elaboração e implementação de solução de engenharia para eliminação de empoçamento recorrente próximo ao número 100 na Rua Atílio Schiavi (Vila Angélica).



Considerando a formação recorrente de extensa poça no local, afetando toda a área indicada em anexo;

Considerando que quando o volume acumulado é muito grande, forma-se um caminho de água que se inicia na Rua Atílio Schiavi e segue pela Rua Francisco Bonilha, onde se encontra a boca de lobo mais próxima identificada no local, a uma distância aproximada de 100 metros do local da formação da poça;

Considerando ainda que parte da água acumulada se origina das operações de supermercado localizado na Rua Atílio Schiavi, o que muitas vezes ocasiona mau cheiro em toda a vizinhança;

Considerando ainda que os veículos que transitam pelas ruas Atílio Schiavi e Francisco Bonilha acabam espirrando essa água parada, suja e com mau cheiro nos pedestres que por ali transitam e nos carros estacionados;

Considerando ser necessário que a solução conte com a reconstrução e recapeamento adequado do piso para evitar o acúmulo de água, a construção de galerias e bocas de lobo para o correto escoamento de água no local e o envolvimento do supermercado para que se evite a geração de efluentes em via pública,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para elaboração e implementação de solução de engenharia para eliminação de empoçamento recorrente próximo ao número 100 na Rua Atílio Schiavi, na Vila Angélica.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.

ROBERTO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

Anexo 02/05 da Indicação nº 11173



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8.740

Reforma e melhoria do sistema de drenagem em praça próxima ao número 100 da Rua Atilio Schiavi (Vila Angélica).



Considerando que na quadra de areia da praça próxima ao número 100 da Rua Atilio Schiavi, na Vila Angélica, acumula-se água em períodos de chuva, prejudicando a utilização da mesma;

Considerando que o acúmulo de água atrai para o parque diversos animais, como cachorros, gatos, pássaros, roedores e anfíbios que sujam a área, inviabilizando a utilização do mesmo por parte dos munícipes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma e melhoria do sistema de drenagem em praça próxima ao número 100 da Rua Atilio Schiavi, na Vila Angélica.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Anexo 03/05 da Indicação nº 11173

Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

Gabinete do Vereador

Rogerio Ricardo da Silva

Agradecemos a atenção dispensada no atendimento dessa solicitação e reforçamos nossas elevadas estimas.

Atenciosamente,

Rogerio Ricardo da Silva

Vereador – PHS


2º Secretário da Mesa Diretora



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Anexo 04/05 da Indicação nº 11173





Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

Anexo 05/05 da Indicação nº 11173

Câmara Municipal de Jundiaí

São Paulo

Gabinete Vereador
Rogerio Ricardo da Silva

OF-RRS 0132/2014

Jundiaí, 04 de agosto de 2014

Moç. Sr.
AGUINALDO LEITE
Secretário Municipal de Serviços Públicos

Referente reforma e melhoria do sistema de drenagem em praça na Vila Angelica

Atendendo ao pedido de munícipes, vimos através deste solicitar reforma e melhoria do sistema de drenagem em praça localizada na Rua Atilio Schiavi, altura do número 100, Vila Angelica.

Considerando que na quadra de areia acumula-se água em períodos de chuva prejudicando a utilização do mesmo.

Considerando que o estado atual do presente dreno contribui para formação de poça recorrente (objeto de ofício (OF-RRS 0129/2014) em anexo), que solicita à Secretaria Municipal de Obras estudos e implementação de solução de engenharia para o problema.

Considerando que o acúmulo de água atrai para o parque diversos animais, como: cachorros, gatos, pássaros, roedores e anfíbios que sujam a área, inviabilizando a utilização do mesmo por parte dos munícipes.

Agradecemos a atenção dispensada no atendimento dessa solicitação e reforçamos nossas elevadas estimas.

Acordosamente,

Rogerio Ricardo da Silva

Vereador – PHS

2º Secretário da Mesa Diretora