


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11567

Readequação de defensas metálicas instaladas na Avenida Luiz Zorzetti, na altura do nº 350 (Colônia).



Considerando que as defensas metálicas instaladas ao longo do córrego situado no referido logradouro estão bloqueando o acesso de pedestres à calçada,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para readequação de defensas metálicas instaladas na Avenida Luiz Zorzetti, na altura do nº 350 (Colônia).

Sala das Sessões, em 10 de março de 2015.


LEANDRO PALMARINI