




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 11.792

Recuperação da sinalização de solo nas ruas do bairro Caxambu.



CONSIDERANDO que nas ruas do bairro Caxambu a sinalização de solo encontra-se totalmente apagada;

CONSIDERANDO que isso é fator de risco de acidentes, pois contribui com o desrespeito à sinalização de trânsito pelos motoristas,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para recuperação da sinalização de solo nas ruas do bairro Caxambú.

Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.

RAFAEL ANTONUCCI