




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 11.814

Reparo em tampão de bueiro na Av. das Nações Unidas, nº 755 (VI. São Paulo).



Considerando a existência de tampão de bueiro quebrado naquele local, o que está ocasionando transtorno no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Av. das Nações Unidas, nº 755 (VI. São Paulo).

Sala das Sessões, em 17 de março de 2015.

VALDECI VILAR MATHEUS