

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 11933

Manutenção geral do telhado do Terminal Urbano da Colônia.



Considerando que o Terminal todo apresenta efeitos da ação do tempo e que o telhado encontra-se bastante danificado com telhas levantadas e quebradas ocasionando goteiras e expondo a estrutura e o interior do terminal às intempéries,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção geral do telhado do Terminal Urbano da Colônia.

Sala das Sessões, em 24 de março de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA