




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 12.164

Vistoria, análise e correção das juntas de dilatação da estrutura do Viaduto Sperandio Pellicciari (Vila Arens).



CONSIDERANDO que nas faixas de rolamento do Viaduto Sperandio Pellicciari, na Vila Arens, existem armaduras de aço aparentes;

CONSIDERANDO que a presente situação causa danos aos veículos que por ali trafegam e à estrutura do viaduto,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realização de vistoria, análise e correção das juntas de dilatação da estrutura do referido viaduto.

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2015.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA