




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 12381

Limpeza e desassoreamento de córrego na R. Carlos Gomes (Ponte São João).



Considerando que o mato está muito alto, as margens apresentam acúmulo de lixo e o leito contém muita areia e entulho, dificultando o curso e ocasionando cheias em dias e chuvas;

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para limpeza e desassoreamento de córrego na R. Carlos Gomes, Ponte São João.

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2015.



JOSE ADAIR DE SOUSA