




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 12.643

Adotem urgentes medidas de segurança para instalação de proteção ou reposicionamento, mais acima, do ponto de ônibus, localizado na Avenida dos Imigrantes Italianos com a Rua Antonio Zandona, região da Vila Santana II.



Os usuários do ponto de ônibus localizado na Avenida dos Imigrantes Italianos com a Rua Antonio Zandona, região da Vila Santana II, reclamam do perigo no uso do banco naquele ponto.

São moradores, muitas vezes idosos, que durante a espera pelo transporte público fazem uso do banco ali instalado, que pela sua posição e sem qualquer proteção murada, oferece perigo de queda, aos usuários, para a Rua Antonio Zandona que está localizada abaixo do nível da Avenida dos Imigrantes.

Pelos motivos apresentados,

**INDICO** ao Senhor Chefe do Executivo que determine à Secretaria de Transportes e a Secretaria de Serviços Públicos adotem urgentes medidas de segurança para instalação de proteção ou reposicionamento, mais acima, do ponto de ônibus, localizado na Avenida dos Imigrantes Italianos com a Rua Antonio Zandona, região da Vila Santana II.

Sala das Sessões, em 05 de maio de 2015.

  
MARILENA PERDIZ NEGRO