




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 12689

Reparo em tampão de bueiro na Rua Prof. Hiran Ferraz dos Santos, na altura do nº 892 (Jd. Paulista).



Considerando a existência de tampão de bueiro afundado no referido local, o que está causando transtorno no trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Rua Prof. Hiran Ferraz dos Santos, na altura do nº 892 (Jd. Paulista).

Sala das Sessões, em 05 de maio de 2015.



VALDECI VILAR MATHEUS