




**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO N° 12869**

Reparo em boca de lobo na Rua Engenheiro Agrônomo Antônio de Araújo Vieira, cerca de 30 metros do seu entroncamento com a Avenida Comendador Antônio Borin (Colônia).



Considerando que as bocas de lobo estão danificadas e não cumprem sua funcionalidade;

Considerando que a situação apresenta risco físico aos munícipes que por ali circulam,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em boca de lobo na Rua Engenheiro Agrônomo Antônio de Araújo Vieira, cerca de 30 metros do seu entroncamento com a Avenida Comendador Antônio Borin no bairro Colônia.

Sala das Sessões, em 12 de maio de 2015.

**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**