



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13.055

Repintura de sinalização de solo na rotatória próxima ao viaduto da Rodovia dos Bandeirantes e Avenida Eng. João Fernandes Gimenes Molina (Distrito Industrial).



CONSIDERANDO que os moradores do Distrito Industrial solicitam a repintura da sinalização de solo na rotatória próxima ao viaduto da Rodovia dos Bandeirantes e Avenida Eng. João Fernandes Gimenes Molina;

CONSIDERANDO que a sinalização de solo é necessária para dar mais segurança ao trânsito, sendo que os moradores alegam que pode ocorrer um grave acidente no local, pois, com a ausência da sinalização, os motoristas ficam confusos,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a repintura da sinalização de solo no local mencionado.

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2015.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
“ZÉ DIAS”