



Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 13129

Reparo em tampão de bueiro com buracos ao seu redor na Rua Água Branca, na altura dos números 235 a 255 (Vila Ruy Barbosa).



Considerando a existência de tampão de bueiro com buracos ao seu redor na referida via, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro com buracos ao seu redor na Rua Água Branca, na altura dos números 235 a 255 (Vila Ruy Barbosa).

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2015.



VALDECI VILAR MATHEUS