



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 13134

Reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Rua Carlos Humel Guimarães com a Rua Tenente José Palermo (Jardim Tamoio).



Considerando a existência de tampão bueiro desnivelado em relação à camada asfáltica no referido cruzamento, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no cruzamento da Rua Carlos Humel Guimarães com a Rua Tenente José Palermo (Jardim Tamoio).

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2015.


VALDECI-VILAR MATHEUS