




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13294

Colocação de proteção nas juntas de dilatação no Viaduto Joaquim Candelário de Freitas.



O Viaduto Joaquim Candelário de Freitas, encontra-se sem proteção das juntas de dilatação, situação que contribui para o desgastes dos amortecedores dos veículos que por ali trafegam.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para colocação de proteção nas juntas de dilatação no Viaduto Joaquim Candelário de Freitas.

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2015.


ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO
'Doca'