




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13.378

Reparo em tampão de bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do n.º 161 (Vila Esperança).



Considerando a existência de buraco ao redor de tampão de bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do n.º 161, na Vila Esperança, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na Rua Guilherme Augusto Baad, na altura do n.º 161 (Vila Esperança).

Sala das Sessões, em 09 de junho de 2015.

VALDECI VILAR MATHEUS