


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 13540

Substituição de tampão de concreto em bueiro na esquina da Rua André Costa com a Rua Uva Itália (Conjunto Morada das Vinhas).



CONSIDERANDO que o tampão de concreto do bueiro localizado na esquina da Rua André Costa com a Rua Uva Itália, Conjunto Morada das Vinhas, está danificado, oferecendo riscos aos transeuntes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para substituição de tampão de concreto em bueiro no referido local.

Sala das Sessões, em 23 de junho de 2015.

Eng.º MARCELO GASTALDO