




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 13706


Reparo em tampão de bueiro na Rua Joinville, na altura do nº 309 (Jardim Tarumã).



Considerando que a existência de rachaduras ao redor do tampão de bueiro localizado na Rua Joinville, altura do nº 309, no Jardim Tarumã, está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local referido.

Sala das Sessões, em 30 de junho de 2015.


VALDECI VILAR MATHEUS