


## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO N° 13804

Repintura de sinalização de solo em toda a extensão da Rua Capitão João Xavier Dias da Costa (Vila Rossi).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo existente na Rua Capitão João Xavier Dias da Costa, na Vila Rossi, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda sua extensão;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, para organizar o trânsito e facilitar a circulação dos motoristas, os quais conseguirão visualizar melhor quem passa pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo em toda a extensão da supracitada via.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2015.

**Pastor DIRLEI GONÇALVES**