



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 13935

Providências quanto ao acúmulo de água no Largo São Bento, defronte ao nº. 40 (Centro).



No leito carroçável do Largo São Bento, defronte ao nº. 40, onde se localiza o Mosteiro São Bento, está ocorrendo acúmulo de água, situação que contribui para o aparecimento do mosquito da dengue, além das rodas dos veículos respingarem água nos transeuntes que passam por ali.

Sendo assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, quanto ao acúmulo de água no local supracitado.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2015.

ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'