


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14014

Vistoria e avaliação nas estruturas do Viaduto São João Batista em virtude das recentes rachaduras.



INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para vistoria e avaliação nas estruturas do Viaduto São João Batista em virtude das recentes rachaduras.

Sala das Sessões, em 14 de julho de 2015.



RAFAEL ANTONUCCI