




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.176

Desassoreamento do leito do Rio Jundiaí, principalmente debaixo das pontes.




CONSIDERANDO que o leito do Rio Jundiaí encontra-se bastante assoreado;

CONSIDERANDO que o acúmulo de entulhos e restos de materiais de construção ocorre mais debaixo das pontes,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para o desassoreamento do leito do Rio Jundiaí, principalmente debaixo das pontes.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2015.



RAFAEL ANTONUCCI