




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.206

Reparo em tampão de bueiro afundado na Rua Francisco Morato, altura do nº 19 (Vila Vianelo).



CONSIDERANDO a existência de tampão de bueiro afundado na Rua Francisco Morato, altura do nº 19, na Vila Vianelo, o que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo do referido tampão de bueiro.

Sala das Sessões, em 11 de agosto de 2015.



VALDECIR VILAR MATHEUS