




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14276

Repintura de sinalização de solo em toda extensão da Rua Regente Feijó (Vila Arens II).



CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo existente na Rua Regente Feijó, na Vila Arens II, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda sua extensão;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, para organizar o trânsito e facilitar a circulação dos motoristas, os quais conseguirão visualizar melhor quem passa pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de sinalização de solo em toda extensão da supramencionada via.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.


DIRLEI GONCALVES

'Pastor Dirlei'