



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 14321

Restauro do canteiro central da Avenida Samuel Martins, no trecho entre a Rua Rachid José Cury e Rua Maestro José Correa da Silva, e providências para evitar a travessia irregular de veículos pelo local ou urbanização de para permitir o trânsito de veículos de forma segura (Jardim do Lago).



Verificamos que no trecho da Avenida Samuel Martins, localizado entre a Rua Rachid José Cury e Rua Maestro José Correa da Silva, existem grandes danos no canteiro central devido ao uso indevido de motoristas como ponto de travessia de veículos.

Motoristas advindos da Rua Lorena, que deveriam seguir pela Avenida Samuel Martins em direção à Av. Leonita Faber Ladeira para fazer o retorno mais adiante, atravessam a faixa de rolagem da avenida e trafegam pelo canteiro central a fim de alcançar a mão contrária de direção da avenida, direção centro, cometendo grave infração de trânsito.

Essa prática deteriorou totalmente o gramado em dois pontos do canteiro central da Avenida Samuel Martins, fazendo-se necessário a serviço de restauro e a adoção de providências para coibir a prática, porém outra opção seria a urbanização do local de modo a efetivar a passagem de veículos, uma vez que verificamos que veículos de porte pesado da própria prefeitura tem se utilizado da passagem, evidenciando sua utilidade, de modo que,

INDICO ao Chefe do Executivo determine à Secretaria Municipal de Serviços Públicos que restaure o canteiro central da Avenida Samuel Martins, no trecho entre a Rua Rachid José Cury e Rua Maestro José Correa da Silva (Jardim do Lago) e adote providências junto a SETRANSP para evitar a travessia irregular de veículos pelo local ou urbanização de para permitir o trânsito de veículos de forma segura.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.


MARILENA PERDIZ NEGRO