




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14.363

Nivelamento com o terreno e reparo em tampo de ferro de caixa de visita existente na Rua José do Patrocínio, altura do nº 500, sentido Ponte São João – Vianelo (Vila Arens).



CONSIDERANDO que o tampo de ferro de caixa de visita existente na Rua José do Patrocínio, altura do nº 500, no sentido Ponte São João – Vianelo, na Vila Arens, tal qual se apresenta atua como se fosse um grande buraco na via, atrapalhando o fluxo de veículos e expondo os motoristas e pedestres a riscos desnecessários de acidentes e atropelamentos, risco ainda maior para os motociclistas;

CONSIDERANDO que há risco de danos nos veículos que por ali trafegam,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento com o terreno e reparo em tampo de ferro de caixa de visita existente no citado local.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA