



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14413

Revisão da sinalização de trânsito na Avenida Prof. Pedro Clarismundo Fornari, no trecho onde está localizada a EMEB Prof. Fábio Rodrigues Mendes (Engordadouro).



Na Avenida Prof. Pedro Clarismundo Fornari, no Engordadouro, existem duas lombadas e um ponto de ônibus no trecho onde está localizada a EMEB Prof. Fábio Rodrigues Mendes, porém as placas de sinalização estão incorretas.


Em um trecho, onde está localizada uma das lombadas, a placa que informa a existência do obstáculo, para quem segue sentido Engordadouro - Vila Marlene, está afixada em um poste após o obstáculo.

Mais adiante, onde há outra lombada, próxima a um ponto de ônibus, a placa de sinalização indica, erroneamente, a existência de faixa de pedestres.

Considerando que os equívocos nas placas de sinalização colocam em risco motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revisão da sinalização de trânsito na Avenida Prof. Pedro Clarismundo Fornari, no trecho onde está localizada a EMEB Prof. Fábio Rodrigues Mendes (Engordadouro).

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.


MARILENA PERDIZ NEGRO