




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 14567


Reparo em tampão de bueiro desnivelado na altura do nº 105 da Rua Joaquim Lino de Camargo Júnior (Vila Marlene).



Considerando a existência de tampão de bueiro desnivelado na altura do nº 105 da Rua Joaquim Lino de Camargo Júnior, na Vila Marlene, que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro desnivelado no local mencionado.

Sala das Sessões, em 1º de setembro de 2015.


VALDECNILAR MATHEUS