

Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 14812

Urgente reparo na pavimentação entorno das tampas de ponto de visitas existentes em dois pontos da Rua Barão de Jundiaí, uma na esquina com a Rua Anthero dos Santos e outra na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).




Verificamos que entorno de duas tampas de ponto de visita existentes na Rua Barão de Jundiaí a pavimentação está se deteriorando, conforme visto nas fotografias anexas.

Considerando que e as irregularidades resultantes colocam em risco o grande número de pedestres que transitam pelo local diariamente, em especial idosos, gestantes e mulheres com crianças de colo, casos em que uma queda pode ter sérias consequências,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto à Secretaria de Serviços Públicos o urgente reparo na pavimentação entorno das tampas de ponto de visitas existentes em dois pontos da Rua Barão de Jundiaí, uma na esquina com a Rua Anthero dos Santos e outra na esquina com a Rua Engenheiro Monlevade (Centro).

Sala das Sessões, em 15 de setembro de 2015.


MARILENA PERDIZ NEGRO



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 14812



Rua Barão de Jundiaí esquina com a Rua Anthero dos Santos



Rua Barão de Jundiaí esquina com a Rua Engenheiro Monlevade