




## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 14911

Revitalização e melhoria nas sinalizações verticais e horizontais em ambos os sentidos da Avenida Humberto Cereser, desde o nº 4215 até o nº 5130 (Caxambu).



Considerando que a sinalização de solo encontra-se bastante desgastada pelo tempo comprometendo a visualização pelos motoristas;

Considerando que, pela topografia do local, há acúmulo de terra sobre o pavimento, fazendo com que o desgaste da sinalização se acelere e sua visualização seja prejudicada. Recomenda-se a aplicação de tachões para incrementar a visibilidade, principalmente a noturna;

Considerando que o local possui intenso tráfego de veículos em especial na confluência com a Avenida José Mezzalira,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revitalização e melhoria nas sinalizações verticais e horizontais em ambos os sentidos da Avenida Humberto Cereser, desde o nº 4215 até o nº 5130 (Caxambu).

Sala das Sessões, em 22 de setembro de 2015.

  
ROGÉRIO RÍCARDO DA SILVA