




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 15010

Reparo em tampão de bueiro na altura do nº 140 da Avenida Pedro Cereser (Vale Azul).



Considerando a existência de tampão de bueiro desnivelado na altura do nº 140 da Avenida Pedro Cereser, no Loteamento Vale Azul, que está causando transtorno no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro no local supracitado.

Sala das Sessões, em 29 de setembro de 2015.


VALDECLIVAR MATHEUS