




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 15338

Providências quanto a falta de iluminação do Viaduto Sperandio Pelliciar (Jardim São Bento).



Os motoristas de transitam pelo Viaduto Sperandio Pelliciar (Jardim São Bento) estão inconformados, pois uma parte está sem iluminação pública há meses, situação que pode acarretar acidentes graves, já que o mesmo, possui tráfego intenso de veículos pesados.

Sendo assim,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências quanto a falta de iluminação do Viaduto Sperandio Pelliciar.

Sala das Sessões, em 20 de outubro de 2015.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA
'PROFESSOR ELIEZER'