




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 7229

Aplicação de cascalho na Travessa da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, próximo do Km 70,5 (Bairro Mato Dentro).



Considerando que a travessa localizada no Km 70,5 da Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra, no Bairro Mato Dentro, não conta com asfalto;

Considerando que, nestes tempos de chuvas torrenciais, a via citada fica em péssimo estado de conservação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para aplicação de cascalho na referida artéria.

Sala das Sessões, em 6 de maio de 2014.


MÁRCIO PETENCOSTES DE SOUSA
"Márcio Cabelleireiro"