



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 7336

Sinalização de solo em toda a extensão das ruas Regente Feijó e Waldomiro Lobo da Costa (Vila Arens).



CONSIDERANDO a precariedade da sinalização de solo das rRuas Regente Feijó e Waldomiro Lobo da Costa, compreendidas entre a Vila Arens e a Vila São Bento;

CONSIDERANDO que em alguns cruzamentos destas vias com outras ruas, não há sequer a indicação de "Pare", trazendo insegurança e gerando riscos de colisões de veículos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realizar a sinalização de solo em toda a extensão das referidas vias públicas.

Sala das Sessões, em 13 de maio de 2014.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
"Zé Dias"