



## Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 7855

Sinalização de solo e placas de retorno na Av. Odil Campos Saes, ambos os lados.



O leito carroçável da Av. Odil Campos Saes, em ambos os lados encontram-se sem sinalização de solo, mais especificamente de faixa de rolamento, situação que contribui para o caos do trânsito naquele local.

Também quem acessava a Rua Silva Jardim, pela avenida, não pode mais pois a conversão é proibida, ocorre que não há indicações antes do semáforo desta via, para que os motoristas já se preparem para fazer o retorno.

Sendo assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para sinalização de solo e placas de retorno na Av. Odil Campos Saes, ambos os lados.

Sala das Sessões, em 10 de junho de 2014.

  
ANTÔNIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'