




# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 7998

Reparos ou troca do sistema de aquecimento de água da piscina do "Bolão".



Considerando que a piscina do "Bolão" é uma das melhores da região para a prática de esportes e aulas de natação;

Considerando que tivemos a informação de que o sistema de aquecimento da mesma não está funcionando adequadamente, com várias paradas durante a semana, o que está comprometendo a excelência das aulas de natação no local,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos ou troca do sistema de aquecimento de água da piscina do "Bolão".

Sala das Sessões, em 16 de junho de 2014.

PROF. RAFAEL T. PURGATO