



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 8524

Reparo e nivelamento de duas tampas de ferro fundido na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, altura do número 1.477 e no cruzamento com a Rua Benedito Calisto (Bairro Recanto IV Centenário).

ENCAMINHE-SE.

Presidente

05 / 08 / 2014

Considerando o alto fluxo de veículos na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini;

Considerando ainda que o desnível entre as tampas de ferro fundido e a via atrapalha o tráfego de veículos e aumenta o risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo e nivelamento de duas tampas de ferro fundido na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, altura do número 1.477 e no cruzamento com a Rua Benedito Calisto (Bairro Recanto IV Centenário).

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2014.


ROGÉRIO RICARDO DA SILVA