




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8660

Urgente readequação da sinalização de trânsito e implantação de lombadas e tachões nas vias de acesso à Rodovia João Cereser, na altura do Jardim Florestal, principalmente entre as ruas Salvador Vaccari e Valter Campos, visando a redução de acidentes no local.



Moradores e comerciantes estabelecidos entre as Ruas Salvador Vaccari e Valter Campos, na região do Jardim Florestal com acesso à Rodovia João Cereser, reclamam e informam que diariamente são registrados acidentes de trânsito no local, muitos de natureza grave, por falta de uma eficiente sinalização.

Os motoristas que saem do bairro para acessar a rodovia não conseguem, por desatenção e excesso de velocidade, verificar uma placa existente no local, quase escondida, que limita a velocidade do tráfego de veículos a 40 Km/h. Resultado: acidentes constantes nos últimos dias, quase que diariamente, em que o motorista acaba por atravessar a pista e cair do outro lado da rodovia, por vezes dentro de uma valeta; em outras ocasiões, e dependendo do impacto, atingindo muros e casas ali existentes, além de atropelar pedestres. **As 2 fotos anexas comprovam o quanto alegado.**

Imagina-se que uma medida simples, como a implantação de lombadas e tachões de sinalização nas respectivas vias de acesso à rodovia possam, de algum modo, minimizar a ocorrência de acidentes graves naquela importante região da cidade.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo que, com urgência, determine aos órgãos competentes que promovam as medidas sugeridas.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.


JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS
"ZÉ DIAS"



ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 8660

