



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8712


Substituição de tampa de bueiro na Rua Carlos Angelo Mathion, defronte ao nº 1109 (Jardim Tamoio).



CONSIDERANDO que há na Rua Carlos Angelo Mathion, defronte ao nº 1109, no Jardim Tamoio, uma tampa de bueiro quebrada, o que está ocasionando riscos e transtornos aos moradores da região e às pessoas que por ali transitam,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as medidas necessárias, junto ao setor competente, para que se providencie a substituição da tampa de bueiro no local indicado.

Sala das Sessões, em 12 de agosto de 2014.



JOSÉ ADAIR DE SOUSA