




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 9421

Reparo em tampão de bueiro na Rua Tenente José Palermo (Jd. Tamoio).



Considerando a existência de buracos ao redor de tampão de bueiro na Rua Tenente José Palermo, Jd. Tamoio, o que está ocasionando transtornos no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampão de bueiro na referida via.

Saia das Sessões, em 23 de setembro de 2014.


VALDECIR VILAR MATHEUS