



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 9.819

Providências urgentes para gestão junto à Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, para averiguação e manutenção de fios supostamente de energia elétrica que estão muito baixos, e alguns soltos e dependurados, em toda a extensão da Rua Ideal Padrão (Colônia).



Em toda a extensão da Rua Ideal Padrão, na Colônia, os cabearios, supostamente de energia elétrica, encontram-se muito baixos e alguns soltos e dependurados. Esta situação traz transtornos aos moradores, pois, os caminhões que por lá trafegam se enroscam nos fios, causando o interrompimento de energia elétrica nas residências. Em alguns postes a caixa distribuidora de energia encontra-se quebrada e a fiação está amarrada de forma imprópria.

Considerando essa situação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para providências urgentes para gestão junto à Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL, para averiguação e manutenção de fios supostamente de energia elétrica que estão muito baixos, e alguns soltos e dependurados, em toda a extensão da Rua Ideal Padrão (Colônia).

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2014.

RAFAEL ANTONUCCI



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO N.º 9.819

