



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10056

Manutenção de placa de sinalização vertical de trânsito na Av. Jundiaí, defronte ao banco Santander S/A).



Considerando que as placas de sinalização de trânsito verticais estão sofrendo danos provocados pelos pedestres que, sabe-se lá o porquê, balançam seus suportes (postes) até que fiquem frouxos;

Considerando que tal fato coloca outros transeuntes em risco, pois a referida sinalização pode tombar sobre uma pessoa a qualquer momento, promovendo um acidente que poderia ter sido evitado;

Considerando que o ideal seria que tais populares não danificassem essas estruturas, entretanto, já que não há a devida conscientização por parte dos munícipes, cabe aos serviços municipais executarem manutenções que tornem tais equipamentos seguros e eficientes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de placa de sinalização de trânsito na Av. Jundiaí, defronte ao banco Santander S/A.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

RAFAEL TUBRINI PURGATO

'Prof. RAFAEL PURGATO'