




## Câmara Municipal de Jundiá

Estado de São Paulo

### INDICAÇÃO Nº 10074

Estudo de readequação da geometria das vias de retorno para ônibus e automóveis (sentido bairro-centro) e melhoria da sinalização vertical e horizontal no Terminal Hortolândia na Rodovia Vereador Geraldo Dias (Vila Hortolândia).



Considerando que há duas pistas distintas para uso de ônibus e automóveis (representação gráfica em anexo);

Considerando que a sinalização e o traçado das vias confundem os motoristas de automóveis que acabam se utilizando da pista de ônibus para realizar o retorno;

Considerando ainda que por falha na geometria da via e da sinalização os motoristas podem receber penalidades de trânsito sem terem nenhum tipo de culpa pelo ocorrido,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudo de readequação da geometria das vias de retorno para ônibus e automóveis (sentido bairro-centro) e melhoria da sinalização vertical e horizontal no Terminal Hortolândia na Rodovia Vereador Geraldo Dias, bairro Hortolândia.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

  
**ROGÉRIO RICARDO DA SILVA**



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## ANEXO DA INDICAÇÃO N. 10074

