



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10.098

Providências urgentes junto à Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL, para que substituição de um poste bastante deteriorado localizado na esquina das ruas Areias com Ararás (Vila Aparecida).



Considerando que os moradores das proximidades da esquina da rua Areias com a rua Araras, na Vila Aparecida, sentem-se bastante inseguros por conta do aparente estado de deterioração do poste (foto anexa) presente no local;


Considerando que em detrimento de uma futura análise técnica do referido poste que o ateste como “seguro”, os moradores não possuem a expertise para que se sintam tranquilos, uma vez que são influenciados apenas pelo aspecto precário do poste em questão, justificando assim sua substituição,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para interceder urgente junto à Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL, para que substituição de um poste bastante deteriorado localizado na esquina das ruas Areias com Ararás, na Vila Aparecida.

Sala das Sessões, em 28 de outubro de 2014.

JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS

'ZÉ DIAS'



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

ANEXO DA INDICAÇÃO 10.098

