




Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 10.317

Reparo em tampa de boca de lobo no canteiro central da Avenida Antônio Pincinato, entre a ETEC Benedito Storani e o viaduto sob a Rodovia dos Bandeirantes.



Considerando que a tampa está bastante danificada, com toda a ferragem aparente, não cumprindo assim sua finalidade;

Considerando o risco de acidentes para aqueles que por ali transitam,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em tampa de boca de lobo no canteiro central da Avenida Antônio Pincinato, entre a ETEC Benedito Storani e o viaduto sob a Rodovia dos Bandeirantes.

Sala das Sessões, em 11 de novembro de 2014.

ROGÉRIO RICARDO DA SILVA