



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 18972

Repinte da sinalização de solo em todas as lombadas ao longo da Avenida Comendador Antonio Borin (Colônia / Caxambu).



Apesar da existência de placas de sinalização vertical, a pintura de solo das lombadas ao longo da Avenida Comendador Antonio Borin, desde o Bairro Colônia até o Caxambu, está apagada, tornando praticamente invisíveis esses redutores de velocidade. Por isso,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repinte da sinalização de solo em todas as lombadas ao longo da Avenida.

Sala das Sessões, em 14 de junho de 2016.


PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'