




Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 19406

Manutenção em tampão de esgoto na Rua João Antonio Meccatti (Bairro Retiro).



Considerando a existência de um tampão de esgoto quebrado na Rua João Antonio Meccatti, em frente ao Posto Ipiranga, no Bairro Retiro;

Considerando o risco de acidentes graves,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção do tampão supracitado.

Sala das Sessões, em 12 de julho de 2016.

PAULO SERGIO MARTINS
'PAULO SERGIO - Delegado'