



Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 19488

Manutenção de sarjeta e de valeta na Rua Vitória, com cruzamento com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva)



Está havendo um empoçamento de água na Rua Vitória, com cruzamento com a Rua Maceió, podendo haver procriação do *aedes aegypti*, sendo necessária a manutenção da sarjeta e da valeta existente naquele local para o melhor escoamento da água da chuva.

Pelo exposto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção de sarjeta e de valeta na Rua Vitória, com cruzamento com a Rua Maceió (Vila Maria Genoveva).

Sala das Sessões, em 02 de agosto de 2016.

ELIEZER BARBOSA DA SILVA

'PROFESSOR ELIEZER'